PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Taruna Gedung BLK Kabupaten Natuna
R A N A I

DATA
ASET TRANSMIGRAN
SKP.A KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
TAHUN 2026

DATA ASET TRANSMIGRAN
WILAYAH SKP.A KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
EKS. TRANSMIGRASI SP.3 DESA AIR LENGIT

ASET BANGUNAN, ASET LAHAN, INFRASTRUKTUR, TEMPAT PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH DLL

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DATA ASET TRANSMIGRASI DI KABUPATEN NATUNA

A. Kondisi Aset Transmigrasi SKP.A Eks. Transmigrasi Kecamatan Bunguran Tengah WPP XIX.

1. SP.3 Desa Air Lengit SKP.A Eks. Transmigrasi

a. Bangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di SP.2 Desa Air Lengit Eks. Transmigrasi belum ada yang diserahterimakan pada Pemerintah daerah atau pada Desa Eks. Transmigrasi.

b. Bangunan Gedung yang sudah direhab karena kondisi sudah rusak berat, sedangkan bangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan umum adalah :

   1. Bangunan Gedung Kantor Desa yang sebelumnya Gedung Kantor UPT.
   2. Gedung Sekolah Dasar atau Fasilitas Pendidikan.
   3. Gedung Pertemuan Sudah Rusak berat dan roboh direvitalisasi dan tempatnya dibangun kembali dengan bangunan gedung pertemuan.

c. Bangunan Gedung yang lainnya belum ada yang direhab.dan kondisi rata – rattan rusak berat dan rusak sedang.

d. Aset tempat ibadah ada 2 Unit (2 Tempat) kondisi rusak berat dan yang satu tempat rusak sedang belum direhab.

e. Bangunan Gedung dan Gudang serta bangunan lainnya yang rusak berat tidak dapat dimanfaatkan lagi selayaknya dilakukan penghapusan sehubungan dengan kualitasnya yang sudah tidak standard lagi dan resikonya tinggi apabila dimanfaatkan.

f. Aset Berupa lahan

   1. Aset berupa Lahan belum ada yang diserahterimakan.
   2. Lahan Fasilitas Umum, Lahan Kas Desa Lahan Kuburan, Lapangan, Lahan Rumah Ibadah masih utuh.
   3. Lahan Tes Farm, Lahan Tanah Bengkok dan lahan pangonan tidak ditemukan karena tidak adanya peta kapling dan data yang akurat.

g. Aset Inventaris Jalan

   1. Kondisi Jalan Primer atau jalan penghubung sudah dilapis hotmik.
   2. Jalan Lingkungan berupa jalan tanah kondisi rusak.
   3. Jalan Lahan sudah tidak beraturan karena kondisi yang rusak berat sehingga tertutup oleh semak belukar.

KONDISI ASET DESA AIR LENGIT EKS. TRANSMIGRASI SP.3 SKP.A BUNGURAN TENGAH	
	
Kantor UPT Sudah di Rehan	Sekolah SD Air Lengit Sudah di Rehab
	
Rumah Dinas KUPT	Rumah Dinas Petugas KUPT
	
Rumah Dinas Guru	Lahan Fasilitas Umum
	
Bangunan Masjid	Koperasi Sudah di Rehab

Data Aset SKP.A WPP XIX Eks.Transmigrasi Kec Bunguran Tengah.
Data Aset SP.3 Desa Air Lengit SKP.A WPP XIX Eks. Transmigrasi Kecamatan Bunguran Tengah.

NO	NAMA ASET	UKURAN		JUMLAH		TAHUN PEMBUATAN	KONDISI SAAT INI	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDIDIKAN							
a.	TK							
b.	SD 010	600.00	m²	2	Unit	1985	Baik	aktif
c.	SMP							
d.	SMA							
e.	SMK							
II	KESEHATAN							
a.	RS. TIPE C							
b.	Puskesmas							
c.	Balai Pengobatan	72.00	m²	2	Unit	1985	Baik	
e.	BKIA+ R. Bersalin							
III	PERIBADATAN							
a.	1.Masjid Lama	98.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Sedang	tidak dipergunakan
	2.Masjid Lama	99.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Sedang	tidak dipergunakan
b.	Gereja							
c.	Wihara							
d.	Pure							
e.	Kelenteng							
IV	PEREKONOMIAN							
a.	Pusat Perbelanjaan							
b.	Koperasi	135.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Berat	Tidak Layak
c.	Pertokoan							
d.	1. Kolam Desa (Kolam Tanah)	0.10	Ha	1	Tempat	1985	Rusak Berat	Tidak difungsikan
	2. Kolam Desa (Kolam Tanah)	0.16	Ha	1				
V	OLAHRAGA, BUDAYA, dan REKREASI							
a.	Lapangan Sepak Bola	1.50	Ha	1	Bidang	1985	Rusak Berat	Perlu Perbaikan
b.	Lapangan Bola Voly							
c.	Lapangan Olahraga Lainnya							
d.	Taman KecilL							
e.	Balai Pertemuan	189.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Berat	Sudah Hancur dan lokasi digunakan Gedung Pertemuan
f.	Gedung Serba guna							
g.	Kantor UPT/Kantor Desa	129.00	m²	1	Unit	1985	sudah revitalisasi	
h.	Kantor Lainnya							
	1. Rumah Dinas Petugas KUPT	72.00	m²	2	Unit	1985	Rusak Sedang	
	2. Rumah Dinas Petugas KUPT	72.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Berat	
	3. Rumah Dinas Petugas Lainnya	72.00	m²	2	Unit	1985	Rusak Sedang	Di tempati warga
	4. Rumah Dinas Guru	72.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Sedang	
i.	Rumah Dinas KUPT	72.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Sedang	Di tempati warga
j.	Gudang 1	72.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Berat	tidak terpakai
	Gudang 2	72.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Sedang	Gudang Desa
	Gudang 3	72.00	m²	1	Unit	1985	Rusak Sedang	Gudang Desa
k.	Dan bangunan lainnya							
VI	Pelayanan Umum							
a.	Pos Keamanan							
b.	Kantor Pos Pembantu							
VII	Prasarana							
a.	Jalan Poros	4,498.00	M'	1	Ruas	1983	Baik	Lapis Hotmix

b.	Jalan Lingkungan	7,024.00	M'	1	SP	1983	Rusak Sedang	Jalan pengerasan
c.	jalan Lahan Usaha	6,518.00	M'	1	SP	1983	Rusak Berat	Jalan Tanah Bersemak
d.	Kuburan	1.81	Ha	1	Tempat	1985	Baik	Perlu Pagar
e.	Lahan Kas Desa	10.00	Ha	1	Tempat	1985	Baik	
f.	Lahan Fasilitas Umum	7.33	Ha	6	Tempat	1985	Baik	
	1. Lokasi Kantor Desa	2.24	Ha					
	2. Lokasi Madrasyah dan Pkk	0.94	Ha					
	3. Depan Kantor Desa	2.66	Ha					
	4. Lokasi Pustu	0.44	Ha					
	5. Lokasi Kolam 2	0.58	Ha					
	D.Lahan SD	0.46	Ha					
g.	Lahan Rumah Ibadah	0.82	Ha	1	Tempat	1985	Baik	
h.	Lahan Percontohan/ Test Famt		Ha	1	Tempat	1985	Baik	Tidak ditemukan
i.	Lahan bengkok		Ha	1	Tempat	1985	Baik	Tidak ditemukan
j.	Lahan Percontohan / Gembala		Ha	1	Tempat	1985	Baik	Tidak ditemukan

PETA LETAK ASET LOKASI SP.3 EKS. TRANSMIGRASI SKP.A
DESA AIR LENGIT KECAMATAN BUNGURAN TENGAH



